


# Comune di Tolentino

Provincia di Macerata

# PIANO REGOLATORE GENERALE ADEGUAMENTO AL P.T.C.



CENSIMENTO EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

**TAVOLA** 

36 - CONTRADA SAN DIEGO

**SC.36** 

ALLEGATO ALLA TAV. D.2

NOTE:

SCALA:

**DATA: Feb. 2017** 

AGG.TO:

### **CENSIMENTO BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI**

Scheda n. 36.1

Edificio Cat. A

### A) RILEVAMENTO E PRESCRIZIONE

Località: San Diego - C.da San Diego n. 18

### 1. VISIBILITA' DALLE STRADE

nazionali


provinciali

☐ comunali

✓ vicinali

### 2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO


Foglio n. 71 Particella n. 21



Planimetria Catastale 1:2000

### 3. EPOCA DI COSTRUZIONE

- ☑ prima del 1892/95
- ☐ fra il 1896/1945



- ☑ stralcio I.G.M. 1892/95
- ☐ stralcio I. G.M. 1896/1945

### 4. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO

		buono		mediocre		[	<b>√</b>	pessimo		
5.	APPARTENENZA A CLASSI TIPOLOGICHE DEFINITE Art. 15 punto 3 del PPAR					6. DESTINAZIONE ATTU DEL FABBRICATO				
		casa colonica con s villa o casa padrona chiesa, cappella convento, abbazia torre, rocca castello mulino conceria, gualtiera	interna			oro oro altri	denziale duttivo agricolo duttivo extragricolo usi andonato			
-	INITE	DVENTI AMMECCI	0	A BAIDI	т_	DI TUTEL A				

### 7. INTERVENTI AMMESSI

- ✓ restauro e risanamento conservativo
- ☑ ristrutturazione senza demolizione
- ristrutturazione con demolizioni parziali
- ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione
- ampliamento

### 8. AMBITO DI TUTELA

- raggio di 150 mt.
- ☑ raggio di 50 mt.
- raggio di 30 mt.
- □ come da cartografia 1/2000

### 9. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SU EDIFICIO O MANUFATTO

---

### 10. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN AMBITO DI TUTELA

☑ integrale □ orientata □ altre .....

### 11. IDENTITA'

Data o epoca di costruzione: antecedente al 1895

Tipologia e caratteristiche: villa oggetto di recente ristrutturazione; disposta su due

livelli con copertura a padiglione; si evidenziano su tutti i lati le cornici in mattoni sulle finestre, le lesene agli spigoli del fabbricato, gli archi in laterizio sulle aperture, un cornicione elaborato, un terrazzo sul prospetto principale sopra l'ingresso. Presenza di una cappellina

privata inglobata nel complesso edilizio.

Particolari artistico-architettonici: cornici sulle finestre, cornicione, marcapiano, archi sugli

ingressi.

Riferimenti bibliografici: nessuno

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**









## B) STATO DEI VINCOLI

	/INCOLI PROVVISORI DI PPA Art. 61 del PPAR)	☑ VINCOLI ADEGUATI AL PPAR (Artt. 27 e 59 del PPAR)								
	dificio o manufatto ricade a vvedimenti relativi alla protezio D. Lgs 42/2004 (Art. 136) D. M. del				a s	eguito	di	leggi	0	altri
	D. Lgs 42/2004 (Art. 142)		lagh fium mon parc fores univ zone	corio costiero i i torrenti e corsi d'a tagne hi e riserve natural ste e boschi ersità agrarie e umide e archeologiche		à				
	dificio o manufatto non ricad vvedimenti relativi alla protezio				te a	seguito	o di	i leggi	0	altri
	dificio o manufatto non ricado piliti dal PPAR □	e all'in	terno	dei sottosistemi	e de	egli altr	i ar	nbiti d	li tu	utela
	dificio o manufatto ricade all'int TANICO GE BA □ BB □ BC ☑	erno d OLOG GA GB GC		-	ERRI <sup>-</sup> ] <i>f</i> ] [ ] [	iliti dal I TORIAI A B C C O		AR:		
L'e	dificio o manufatto ricade all'int	erno d	ei se	guenti ambiti di tute	ela st	abiliti d	al F	PAR:		
	art. 28 Emergenze geologiche art. 29 Corsi d'acqua (Classe art. 30 Crinali (Classe) art. 31 Versanti art. 32 Litorali marini art. 33 Aree floristiche art. 34 Foreste dem. reg. bose art. 35 Pascoli	)	_	art. 36 Zone umid art. 37 Elementi d art. 38 Paesaggio art. 39 Centri e nu art. 40 Edifici e m art. 41 Zone arche art. 42 Luoghi di r art. 43 Punti pano	liffusi agra uclei anufa eolog memo	ario storici atti giche e oria sto	rica			
L'aı	rea in cui ricade l'edificio o mar	nufatto	è so	ggetta a:						
	Tutela integrale Tutela orientata Norme specifiche			Fascia A Fascia PA Fascia SA						

### **CENSIMENTO BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI**

Scheda n. **36.2** 

Edificio Cat. B

### A) RILEVAMENTO E PRESCRIZIONE

Località: San Diego - C.da San Diego n. 20

### 1. VISIBILITA' DALLE STRADE

nazionali


provinciali

□ comunali

✓ vicinali

### 2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO


Foglio n. 70 Particella n. 141 (ex 61)



Planimetria Catastale 1:2000

### 3. EPOCA DI COSTRUZIONE

- ☑ prima del 1892/95
- ☐ fra il 1896/1945



☑ stralcio I.G.M. 1892/95

5.

☐ stralcio I. G.M. 1896/1945

### 4.

ristrutturazione senza demolizione

ricostruzione

ampliamento

ristrutturazione con demolizioni parziali

ristrutturazione con totale demolizione e

4. STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO											
		buono	V	mediocre			☐ pessimo				
5.	APPARTENENZA A CLASSI TIPOLOGICHE DEFINITE Art. 15 punto 3 del PPAR					6. DESTINAZIONE ATTU DEL FABBRICATO					
		casa colonica con villa o casa padror chiesa, cappella convento, abbazia torre, rocca castello mulino conceria, gualtiera	nale	interna			residenziale produttivo agricolo produttivo extragricolo altri usi abbandonato				
7.	. INTERVENTI AMMESSI				8.	. AM	BITO DI TUTELA				
	<b>☑</b>	manutenzione ordi					raggio di 150 mt.				

 $\overline{\mathbf{V}}$ 

raggio di 30 mt.

come da cartografia 1/2000

### 9. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI SU EDIFICIO O MANUFATTO

---

### 10. PRESCRIZIONI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN AMBITO DI TUTELA

☑ integrale □ orientata □ altre ......

### 11. IDENTITA'

Data o epoca di costruzione: antecedente al 1895

Tipologia e caratteristiche: edificio disposto su due livelli con copertura a due falde

in coppi; sul lato Ovest presente una tettoia a falda singola con tegole marsigliesi. Presente anche sul lato Nord corpo aggettante con copertura a falda unica.

Prospetti in pietra sbozzata a facciavista.

Particolari artistico-architettonici: presenza di marcapiano.

Riferimenti bibliografici: nessuno

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**









### **B) STATO DEI VINCOLI**

	/INCOLI PROVVISORI DI PPAF Art. 61 del PPAR)	?		✓ VINCOLI ADE (Artt. 27 e 59 del		L PPAR				
L'edificio o manufatto ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altr provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali  D. Lgs 42/2004 (Art. 136)  D. M. del										
	D. Lgs 42/2004 (Art. 142)		laghi fiumi mon parc fores unive zone zone	torrenti e corsi d'acc tagne hi e riserve naturali ste e boschi ersità agrarie e umide e archeologiche						
L'edificio o manufatto non ricade all'interno di zone vincolate a seguito di leggi o altri provvedimenti relativi alla protezione delle Bellezze Naturali $\square$										
L'edificio o manufatto non ricade all'interno dei sottosistemi e degli altri ambiti di tutela stabiliti dal PPAR $\Box$										
	dificio o manufatto ricade all'inte TANICO GEO BA □ BB □ BC ☑				abiliti dal F RITORIAL A B C D V					
L'e	dificio o manufatto ricade all'inte	rno de	ei seg	guenti ambiti di tutela	stabiliti da	al PPAR	:			
	art. 28 Emergenze geologiche art. 29 Corsi d'acqua (Classe) art. 30 Crinali (Classe) art. 31 Versanti art. 32 Litorali marini art. 33 Aree floristiche art. 34 Foreste dem. reg. bosch art. 35 Pascoli	ni		art. 36 Zone umide art. 37 Elementi diffu art. 38 Paesaggio a art. 39 Centri e nucl art. 40 Edifici e man art. 41 Zone archeo art. 42 Luoghi di me art. 43 Punti panora	grario ei storici ufatti logiche e s moria stor	rica				
L'aı	ea in cui ricade l'edificio o manu	ıfatto	è sog	ggetta a:						
	Tutela integrale Tutela orientata Norme specifiche			Fascia A Fascia PA Fascia SA						